

#### TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 17 dias do mês de agosto de 2023, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT na mesma data, em atenção ao contrato nº 77/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de Alienação de Bens nº 08129.0124282022-84 por meio da Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº. 429/2023 DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD, SEQUENCIAL 02
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas" e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



**DESCRIÇÃO:** Automóvel, marca/modelo: **FORD/ COURIER CLX**, ano fab./ano mod.: 1997/1998, cor: AZUL, **placas: HOW-4310/MT**, Chassi: 9BFLDZPPAVB862094, Renavam: 00688288197.

**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR**: Veículo em estado de <u>SUCATA INSERVÍVEL</u>. Pintura manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Para-choques avariados, assim como, faróis, para-brisa, teto, retrovisores, portas, tampa do porta-malas, bancos, forração interna, pedais, volante, alavanca de marchas, painel de instrumentos, motor e demais itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

Obs.: Não foi constatado o funcionamento do mesmo.

**SITUAÇÃO DE MULTAS/ DÉBITOS:** Constam débitos no valor de **R\$ 840,00** (oitocentos e quarenta reais), conforme consulta no site do DETRAN/MT em 17 de agosto de 2023.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata inservível.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

**LOCALIZAÇÃO:** Estância 21 - Avenida Fernando Correa Costa, nº 11000, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

**VALOR DO LANCE INICIAL:** R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

















E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

JOABE BALBINO DA Assinado de forma digital por JOABE BALBINO DA

SILVA:02358273120 SILVA:02358273120 Dados: 2023.08.28 14:58:14 -03'00'

### Joabe Balbino da Silva Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Documento assinado digitalmente IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR Data: 30/08/2023 11:17:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

#### Presidente da Comissão

Assinado de forma digital **ALBERTO** por ALBERTO QUEIROZ QUEIROZ REIS:06765427600 REIS:06765427600 Dados: 2023.08.30 10:29:31 -04'00'

Membro

Documento assinado digitalmente PAULO EDUARDO CARVALHO SENISE Data: 30/08/2023 12:15:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Membro** 

Membro

**Membro** 

**Membro** 



FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																							
UF	MT			OBBE					VEIC	JLAR (	PIV)												
OK							RDEM DE SERVIÇO: 429 EQUENCIAL: 02																
						SEQUI	ENCI	AL: 02															
ı	PÁTIO ORIGEM: Av. Fernando Correa Costa, 11000 - Recanto Sol - Cuiabá - MT (ESTÂNCIA 21)													DATA INSPEÇÃO: 16/08/2023									
CHASSE: 9BFLDZPPAVB862094								Ri	RENAVAM: 68828819					HODÔMETRO:			00	COMBUSTIVEL:					
MARCA: FORD MODELO/TIPO:					PO: (	COUR	ANO FABRICAÇÃO: 1997						or: A	ZUL	PLACA: HOW4310								
NOMENCLATURA									ESTADO GERAL DO VEI				CULO					CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
	AV=AVARIADO F=FALTAN			OK=SEM AVARIA				ÔTIMO BOM			REGUL	.AR		х	SUCATA			SIM	х	X OĀN X			
			AV	V F OK								AV	F	OK						AV	F	OK	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			×			12	DOD TA TOA	rennr	DIREIT	y.	х			23	MACACO				x			
2	PARACHOQUE TRASEIRO			×			13	PORTA TRASEIRA DIREITA PORTA TRASEIRA ESQUERDA					х			24	TRIĀNGUL	^				х	
3	FAROL DIREITO			×			14	PORTA MAL	AS			$\neg$	х			25					х		
4	FAROL ESQUERDO			×			15	VIDRO DA PORTA DIANTERA X DREITA								26	BANCOS DIANTEROS X BANCO TRASEIROS						
5	5 PARABRISA DIANTERO			×			16	VIDRO DA P ESQUERDA	ORTA DIANTEIRA				х			27	FORRAÇÃO DO TETO				x		
6	CAPÔ			х			17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA X 28 FORE							FORRAÇÃ	INTER	TERNA X					
7	TETO		x			18	VIDRO ESQUERDA	PORTA TRASERA			RA	х			29	PEDAIS				х			
8	RETROVISOR DO LADODIREI			×			19	LANTERNA	TRASE	TRASEIRA DIREITA			х			30	VOLANTE				х		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			×			20	LANTERNA	TRASE	TRASEIRA ESQUERDA			х			31	ALA VANCA DE MARCHAS				х		
10	PORTA DIANTERA DIREITA			×			21	PARABRISA	TRASE	TRASERO			х			32 PAINEL DE			STRUMENTOS				
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			×			22	CHAVE DE F	RODAS	DOAS				х		33	MOTOR				х		
PNEUS			FALTA	вом			RUM						RODAS				FALTA	ALTA FERRO			LIGA		
DIANTERODIRETO							х						DIAN	TEIR	DIREI	го							
DIANTEIROESQUERDO							x						DIANTER		DESQUERDO				х				
TRASEIRO DIREITO							x					[	TRASERO DIREITO					x					
TRASEIRO ESQUERDO													TRASEIRO ESQUERDO			RDO							
	ESTEPE	х	х									ESTE	STEPE				х						
QUANTIDADE DE CHAVES:						EXISTE CRV:													-				
QUANTIDADE DE CHAVES:			0					EXISTE CRY	v:				N/	ÃO.			CRLV (ANO):		'		NÃO		
DATA: 14082023																							
VAL	OR AVALIADO P	ARA ALIE	ENAÇÃO: R	\$ 80	00,	00 (o	ito	centos	rea	ais).													

SUCATA INSERVÍVEL

ASSÍNÁTURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIM

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO