

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012428/2022-84

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 77/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leilado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1610/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 07

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **GM/ASTRA GLS**, ano fab./ano mod.: 2000/2000, cor: PRETA, **placas: DCO-2257/SP**, Chassi: 9BGTB69B0YB180164 e Renavam: 00740856707.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em estado de sucata aproveitável e motor servível, haja vista seu atual estado de conservação e impossibilidade de certificar seus números identificadores. Por sua vez, a pintura do automóvel em questão está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Seu para-choque dianteiro encontra-se avariado, assim como, tampa do porta-malas, faróis, para-brisa, bancos, forração interna, motor e demais itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

- **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento do bem em questão, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constatam débitos no valor de R\$ 969,38 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata aproveitável.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.


LOCALIZAÇÃO: Pátio da Delegacia de Polícia Civil - Rua Santa Rosa, nº 625 – Centro da cidade de Canarana/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

FOTOS – PLACAS: DCO-2257/SP.





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Joabe Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FV)											
UF MT		ORDEM DE SERVIÇO 1610		SEQUENCIAL 07		DATA INSPEÇÃO 26/07/2024					
PÁTIO ORDEM POLECA CIVIL CANARANA - MT						CHASSI 9BGTB69BOYAJ10.164					
MARCA GM		MODELO/TIPO ASTRA GLS		ANO FABRICAÇÃO 2000		COR PRETA		PLACA DC09257			
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEICULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO			
AV-ARRABO	F-FALTANC	OU-SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	X	RUÍDA	BOM	X	NÃO	
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1	PARACHQUE DIANTEIRO	X		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		X	23	MACACO		X
2	PARACHQUE TRASEIRO		X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X	24	TRINQUELO		X
3	FAROL DIREITO		X	14	PORTA MALAS		X	25	BANCOS DIANTEIROS		X
4	FAROL ESQUERDO		X	15	VORO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		X	26	BANCO TRASEIROS		X
5	PARABRISA DIANTEIRO		X	16	VORO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X	27	FORRAÇÃO DO TETO		X
6	CAPÔ		X	17	VORO PORTA TRASEIRA DIREITA		X	28	FORRAÇÃO INTERNA		X
7	TETO		X	18	VORO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X	29	PEDAS		X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		X	19	LANTERNA TRASEIRA CABEITA		X	30	VOLANTE		X
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		X	31	ALAVANCA DE MARCHAS		X
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		X	21	PARABRISA TRASEIRO		X	32	PANEL DE INSTRUMENTOS		X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X	22	CHAVE DE RODAS	X		33	MOTOR	X	
PNEUS				RODAS							
	FALTA	BOM	BUM		FALTA	FERRO	LIGA				
DIANTEIRO DIREITO			X	DIANTEIRO DIREITO		X					
DIANTEIRO ESQUERDO			X	DIANTEIRO ESQUERDO		X					
TRASEIRO DIREITO			X	TRASEIRO DIREITO		X					
TRASEIRO ESQUERDO			X	TRASEIRO ESQUERDO		X					
ESTEPE	X			ESTEPE	X						
QUANTIDADE DE CHAVES 0		EXISTE CRV NÃO		CRV (ANO) -							
DATA 26/07/2024											
Valor avaliado para alienação: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).											
Pátio da Delegacia de Polícia de Canarana: Rua Santa Rosa, 625, Centro, Canarana - MT											
 ASSINATURA DO LESADO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA. RECUSOU-SE A ASSINAR ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO					