



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao 04 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
 - b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registos a seguir:









MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS № 08129.013640/2024-21 ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) № 534/2025 DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL 2

- DESCRIÇÃO DETALHADA: Motocicleta, marca YAMAHA, modelo FACTOR YBR125 K, ano de fabricação e modelo 2010/2011, placa NPH-5974/MT, cor vermelha, Motor E3G9E-020585, Chassi 9C6KE1520B0020574 e Renavam 00328403989.
- 2. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Motocicleta em ruim estado de conservação, com avarias na pintura e lataria, pontos de ferrugam no chassi, estofados bem danificados, incluindo a espuma de estrutur do banco. A principal causa dos danos aparentes da motocicleta é a exposição ao tempo. Obs. Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
- SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS: Não constam débitos no Detran/MT na data da consulta.
 Consta restrição de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
- 4. CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL: LIVRE CIRCULAÇÃO.
- 5. **LOCALIZAÇÃO**: Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 1.400, Bairro: Residencial Paiaguás, CEP: 78.048-258. Cidade/UF: Cuiabá/MT
- 6. FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV): Anexa.
- 7. VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 4.031,00 (quatro mil e trinta e um reais).
- 8. VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 4.031,00 (quatro mil e trinta e um reais).
- 9. **LANCE INICIAL**: R\$2.015,50 (dois mil e quinze reias e cinquenta centavos).









MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):

















MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA **NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**





E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 07 de abril de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA BALBINO DA SILVA:27555 SILVA:27555607972 Dados: 2025.05.08 607972

Assinado de forma digital por LUIZ 17:47:41 -03'00'

LUIZ BALBINO DA SILVA Leileiro Oficil









MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA **NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA

Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA

Membro

VILMAR BUENO FAVATO

Membro

FABIO DA SILVA TAVARES

Membro







ANEXO I FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF:									ORDEM DE SERVIÇO:						SEQUENCIAL:									
PATIC	DE ORIGEM:						DATA INSPEÇÃO:																	
CHASSI:									RENAVAM:					HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:								.:		
									,															
MARCA: MODELO/TIPO:								ANO FABRICAÇÃO: COR:					PLACA:											
NOMENCLATURA							ESTADO GERAL DO VEÍ) VFÍO	CULO C				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO							
AV=AVARIADO F=FALTANDO									ÓTIMO				GULAR SUC				SIM			NÃO				
				AV	AVARIA F OK						\dashv	AV	F	ОК						AV	F	ОК		
1	PARALAMAS DIANTEIRO				•		12	PIS	SCA DIREITO [Ė	0.1	23				, , ,	Ė				
2	PARALAMAS TRASEIRO						13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO							24	FREIO A TAMBOR								
3	FAROL						14	PISCA DIREITO TRASEIRO							25	FERRAMENTAS								
4	LANTERNA	LANTERNA					15	PIS	SCA ESQUERD	O TRASEI	RO				26	ESCA	\top							
5	DESCANSO CE	DESCANSO CENTRAL					16	TANQUE							27	ALAR	ME		\neg					
6	DESCANSO LA	DESCANSO LATERAL					17	PIN	NTURA					28	CHAVE									
7	BATERIA	BATERIA					18	PR	OTEÇÃO DA E	BATERIA					29	CHAVE RESERVA			۸					
8	RETROVISOR	RETROVISOR DIREITO					19	ВА	NCO					30	SEGREDO									
9	RETROVISOR	ESQUEF	RDO				20	PA	INEL DE INSTI	RUMENTO	S													
10	SUPORTE BAGAGEIRO						21	MOTOR																
11	11 BAÚ						22	PA	RTIDA ELÉTRI	CA														
			FALTA		BOM RUIN			<u> </u>				RODAS 1 DIANTEIRO				FA	FALTA RAIA			\	LIGA			
1 DIANTEIRO 2 TRASEIRO									1 2					DIANTEIRO TRASEIRO										
									IOTE ODV							OPLV	/ / A B	10)						
QUANTIDADE DE CHAVES:							EXISTE CRV:					CRLV (ANO):												
DATA	:																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																								
OBSERVAÇÕES:																								
										DECL	.ARO	ESTAI	R DE	ACORE	OO COM . ACIMA		-OR	MAÇOE	S DE	SCRI	IAS			
	ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO											
		RESP	UNSAVEL	_ PELA	AVAL	IAÇAO						-			IAMENTO					_				



