



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS**

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 000077/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloadado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.012428/2022-84** por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 2049/2023 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e sequencial 01.**
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**DESCRIÇÃO:** Automóvel, marca/modelo: **I/NISSAN SENTRA 20S FLEX**, ano fab./ano mod.: **2011/2012**, cor: **BRANCA**, placas: **NZQ-3784/MT**, chassi: **3N1AB6AD1CL683419** e renavam: **00455632375**.

**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Em suma, trata-se de veículo em ruim estado de conservação. Logo, sua pintura está manchada, desbotada e com riscos. Por sua vez, seus para-choques estão avariados, assim como, retrovisor do lado direito, lanterna traseira do lado esquerdo e outros itens. Interior sujo, bancos e forração interna manchada, desbotada e com marcas de uso. Pneus em ruim estado de conservação.

- **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento do aludido bem, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

**SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS:** Constatam débitos no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

**CIRCULÁVEL/SUCATA:** Livre circulação.

**FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR:** Em anexo.

**LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

**VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**VALOR DO LANCE INICIAL:** R\$ 6.000,00 (seis mil reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

**Joabe Balbino da Silva**  
**Leiloeiro Oficial**

Aprovo:

**Presidente da Comissão**



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**Membro**

**Membro**

**Membro**

**Membro**

**Membro**



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

| FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)                               |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------|-------|--------|------|
| ORDEM DE SERVIÇO 2040                                          |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |
| SEQUENCIAL 01                                                  |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |
| PATO ORDEM 6574212A VIOLETA                                    |                             |                          |  |                         |     | DATA INSPEÇÃO: 05/10/2024 |                                   |                        |   |           |       |        |      |
| CHASSI: 3N1AB6AD16683419                                       |                             |                          |  | SERVIAN 755652375       |     | HODÔMETRO                 |                                   | COMBUSTÍVEL            |   |           |       |        |      |
| MARCA: Nissan                                                  |                             | MODELO/TIPO: SENTRA 1.0S |  | ANO FABRICAÇÃO: 2011    |     | COR: PRATA                |                                   | PLACA: N20 3184        |   |           |       |        |      |
| NOMENCLATURA                                                   |                             |                          |  | ESTADO GERAL DO VEÍCULO |     |                           |                                   | CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO |   |           |       |        |      |
| AVANÇADO                                                       |                             | FALTANDO                 |  | ORSEMA AURIA            |     | CÓDIGO                    |                                   | BOM                    |   | X REGULAR |       |        |      |
|                                                                |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   | SUGATA                 |   | SIM X NÃO |       |        |      |
| 1                                                              | PARACHQUE DIANTEIRO         | X                        |  |                         |     | 12                        | PORTA TRASEIRA DIREITA            |                        | X |           |       |        |      |
| 2                                                              | PARACHQUE TRASEIRO          | X                        |  |                         |     | 13                        | PORTA TRASEIRA ESQUERDA           |                        | X |           |       |        |      |
| 3                                                              | FAROL DIREITO               |                          |  | X                       |     | 14                        | PORTA MALAS                       |                        | X |           |       |        |      |
| 4                                                              | FAROL ESQUERDO              |                          |  | X                       |     | 15                        | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  |                        | X |           |       |        |      |
| 5                                                              | PARABRISA DIANTEIRO         |                          |  | X                       |     | 16                        | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA |                        | X |           |       |        |      |
| 6                                                              | CAPÔ                        |                          |  | X                       |     | 17                        | VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA      |                        | X |           |       |        |      |
| 7                                                              | TETO                        |                          |  | X                       |     | 18                        | VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA     |                        | X |           |       |        |      |
| 8                                                              | RETROVISOR DO LADO DIREITO  | X                        |  |                         |     | 19                        | LANTERNA TRASEIRA DIREITA         |                        | X |           |       |        |      |
| 9                                                              | RETROVISOR DO LADO ESQUERDO |                          |  | X                       |     | 20                        | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA        | X                      |   |           |       |        |      |
| 10                                                             | PORTA DIANTEIRA DIREITA     |                          |  | X                       |     | 21                        | PARABRISA TRASEIRO                |                        | X |           |       |        |      |
| 11                                                             | PORTA DIANTEIRA ESQUERDA    |                          |  | X                       |     | 22                        | CHAVE DE RODAS                    |                        | X |           |       |        |      |
| PNEUS                                                          |                             |                          |  | FALTA                   | BOM | FLUIDO                    | RODAS                             |                        |   |           | FALTA | PISTÃO | LEGA |
| DIANTEIRO DIREITO                                              |                             |                          |  |                         |     | X                         | DIANTEIRO DIREITO                 |                        |   |           |       |        | X    |
| DIANTEIRO ESQUERDO                                             |                             |                          |  |                         |     | X                         | DIANTEIRO ESQUERDO                |                        |   |           |       |        | X    |
| TRASEIRO DIREITO                                               |                             |                          |  |                         |     | X                         | TRASEIRO DIREITO                  |                        |   |           |       |        | X    |
| TRASEIRO ESQUERDO                                              |                             |                          |  |                         |     | X                         | TRASEIRO ESQUERDO                 |                        |   |           |       |        | X    |
| ESTRUTURA                                                      |                             |                          |  |                         |     | X                         | ESTRUTURA                         |                        |   |           |       | X      |      |
| QUANTIDADE DE CHAVES: 01                                       |                             | EXISTE CRV: não          |  | CRV (ANO): não          |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |
| DATA: 05/10/2024                                               |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |
| Valor avaliado para alienação: R\$ 12.000,00 (doze mil reais). |                             |                          |  |                         |     |                           |                                   |                        |   |           |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)<br>RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO | <br>DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA.<br>ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO<br>ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|