



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos 07 dias do mês de maio de 2024, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloadado.

O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.010811/2022-06** por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº. 466/2023 DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD, SEQUENCIAL 01**
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

DESCRIÇÃO: Uma parte de uma cabine de um veículo (cópia fiel da Ordem de Serviço N° 466/2024).

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Cabine em estado de sucata inservível. Pintura manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Faltando diversas peças. Sem condições de reaproveitamento.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata inservível.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Avenida Getúlio Vargas, Número: 2125, Bairro: COC, CEP: 78.200-000, Cidade/UF: Cáceres / MT

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 100,00 (cem reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 100,00 (cem reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 50,00 (cinquenta reais).





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

LUIZ BALBINO DA SILVA:27555607972
Assinado de forma digital por LUIZ BALBINO DA SILVA:27555607972
Dados: 2024.05.08 16:06:46 -03'00'

Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Documento assinado digitalmente
gov.br IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR
Data: 24/05/2024 11:19:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Comissão

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO EDUARDO CARVALHO SENISE
Data: 27/05/2024 11:21:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro


Membro

Membro



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																									
UF: SP				ORDEM DE SERVIÇO: 466 SEQUENCIAL: 01																					
PÁTIO ORIGEM: Avenida Getúlio Vargas, Número: 2125, Bairro: COC, CEP: 78.200-000, Cidade/UF: Cáceres / MT								DATA INSPEÇÃO: 06/05/2024																	
CHASSI: NÃO INFORMADO				RENAVAM: NÃO INFORMADO				HODÔMETRO: - - - - -		COMBUSTÍVEL: - - - - -															
MARCA:		MODELO/TIPO: : Uma parte de uma cabine de um veículo		ANO FABRICAÇÃO: 1996		COR: BRANCA		PLACA: NÃO INFORMADO																	
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		X		SUCATA		SIM		X		NÃO					
		AV		F		OK				AV		F		OK				AV		F		OK			
1		PARACHOQUE DIANTEIRO		X						12		PORTA TRASEIRA DIREITA		*				23		MACACO		X			
2		PARACHOQUE TRASEIRO		X						13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24		TRIÂNGULO				X	
3		FAROL DIREITO				X				14		PORTA MALAS						25		BANCOS DIANTEIROS		X			
4		FAROL ESQUERDO				X				15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				X		26		BANCO TRASEIROS		X			
5		PARABRISA DIANTEIRO		X						16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X		27		FORRAÇÃO DO TETO		X			
6		CAPO		X						17		VERG PORTA TRASEIRA DIREITA						28		FORRAÇÃO INTERNA		X			
7		TETO		X						18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA						29		PEDAIS		X			
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO		X						19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA						30		VOLANTE		X			
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X						20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA						31		ALAVANCA DE MARCHAS		X			
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA		X						21		PARABRISA TRASEIRO						32		PAINEL DE INSTRUMENTOS		X			
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X						22		CHAVE DE RODAS				X		33		MOTOR		X			
PNEUS		FALTA		BOM		RUM				RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
DIANTEIRO DIREITO						X				DIANTEIRO DIREITO				X											
DIANTEIRO ESQUERDO						X				DIANTEIRO ESQUERDO				X											
TRASEIRO DIREITO						X				TRASEIRO DIREITO				X											
TRASEIRO ESQUERDO						X				TRASEIRO ESQUERDO				X											
ESTEPE		X								ESTEPE		X													
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO				EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):		NÃO													
DATA: 06/05/2024																									
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 100,00 (cem reais).																									

 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
---	--